

## 龙门型加工中心机

6050x2600x920 mm/ 1070  
PRW-626L  
mm



### Spec for all models: Example for the spec

机型	单位	PRW-626L
<b>工作台</b>		
工作台面积	MM	6,200x2,040
工作台最大载重量	kgs	16000
<b>行程</b>		
纵向行程 (X 轴)	MM	6050
横向行程 (Y 轴)	MM	2600
上下行程 (Z 轴)	MM	920/1070 (opt)
门宽	MM	2840
<b>主轴</b>		
主轴锥度		#50
主轴转速/齿轮式	r.p.m	40~4000
主轴马力 (30 分钟定额)	KW	22/26 (opt.)
<b>速度</b>		
切削速度	MM/min	1~5000
快移速度 (X axis)	MM/min	6000
快移速度 (Y and Z axis)	MM/min	10000
<b>自动换刀系统</b>		
刀具数目	pcs	40/60 (opt.)
<b>其它</b>		
机器重量 (N.W)	kgs	63000

## Standard Accessories

冷却系统装置  
中央集中式自动润滑系统  
主轴吹气装置  
刀臂式换刀系统  
主轴油温冷却器  
中空式螺旋切屑输送螺杆  
链条式切屑输送机  
移动式集屑筒  
工作灯  
工作结束警示灯  
自动断电功能  
工作结束警示灯  
分离式手轮  
RS-232 界面  
水平调整螺栓及垫块  
基础螺栓及垫块  
调整用工具及工具箱乙套  
操作维修手册及电气图

## Optional Accessories

N.C.旋转工作台(四轴联动)  
多角度铣头(多种规格选择)  
多角度万能铣头  
自动分度 90°横铣头  
自动分度 30°横铣头  
自动刀长量测系统  
自动工件量测系统  
数字尺全死循环位置检知系统  
(五米以上机台, X 轴为标准配备)  
增速器  
Z-轴行程 1,070mm  
6,000 RPM 齿轮式主轴头  
8,000 RPM 或 10,000 RPM 皮带  
式主轴头  
(PRW-3340,4340,5340,6340 无皮带  
式选配)  
副刀库装置超大刀具  
DNC 联机软件  
全罩式加高护罩  
变压器  
主轴功率加大  
油孔刀柄或 CTS 装置

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

贸易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>